

Public Safety – Sécurité publique
Office of the Fire Marshal – Bureau du prévôt des incendies
BULLETIN N° 2014-03

TO: New Brunswick Fire Chiefs **DEST. :** Chefs des services d'incendie du N.-B.

FROM: Douglas Browne, Fire Marshal **EXP. :** Douglas Browne, prévôt des incendies
Mike Mallery, Acting Chief Fire Inspector Mike Mallery, inspecteur-chef en sécurité-incendie par intérim

COPIES : New Brunswick Association of Fire Chiefs **COPIES :** Association des chefs de pompiers du
(NBAFC) Nouveau-Brunswick (ACPNB)

DATE: November 26, 2014 **DATE :** Le 26 novembre 2014

RE: Venmar Recall **OBJET :** Rappel d'appareils Venmar

The Office of the Fire Marshal would like to share this recently announced expansion of a (June 2011) recall affecting air exchangers, with or without heat recovery, sold under different brand names.

These units are used to circulate air in and out of the home. Air exchangers included in this recall were manufactured from January 2002 through July 2009 and sold between January 2002 and December 2009. Please refer to the table below or in the following link to identify the units affected by the recall.

Le Bureau du prévôt des incendies souhaite vous informer de l'élargissement de la portée d'un rappel annoncé en juin 2011 visant les échangeurs d'air, avec ou sans récupération de chaleur, vendus sous différentes marques de commerce.

Ces appareils sont utilisés pour assurer la circulation de l'air vers l'intérieur et l'extérieur d'une résidence. Le rappel vise des échangeurs d'air produits entre janvier 2002 et juillet 2009 qui ont été vendus entre janvier 2002 et décembre 2009. Veuillez consulter le tableau suivant ou cliquer sur le lien ci-dessous pour prendre connaissance des appareils visés par le rappel.

Brand	Model Number- The "X" can be either a letter or number.
Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair, Guardian by Broan, NuTone,	30XXX, 4XXXX, C32042, AE 60, CH 30110, EA-109, EA-20XXX, PRO XXX, ER-40XXX, ERVX00HC,

Marque	Numéro de modèle (les « X » peuvent représenter une lettre ou un chiffre)
Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair, Guardian by Broan, NuTone,	30XXX, 4XXXX, C32042, AE 60, CH 30110, EA-109, EA-20XXX, PRO XXX, ER-40XXX, ERVX00HC,

Conformax	HRVX00H, IVL XXX, NUTR 130, VA-80, VA-30000, RC-120, VE-25, 160XXX, 300, 350, 400
Carrier, Bryant, Day & Night, Payne	VA3AAXXXX, VB5AAXXXX, VC5AAXXXX, VL3AAA0XX, HRVBBLHAXXXX, HRVBBLHUXXXX, HRVBBLVUXXXX, HRVBBSVUXXXX, HRVCCLHAXXXX, HRVCCLHUXXXX, HRVCCLVUXXXX, HRVCCSVUXXXX, ERVBBLHAXXXX, ERVBBLHUXXXX, ERVCCLHAXXXX, ERVCCLHUXXXX
Heil	HRV XX5 XRC
Rheem, Rudd, Protech, Weatherking	84-XRVX00
Sears	OPTIMUM
York	5263554X000
vänEE, Husch	160XXXX, 43XXX, 45XXX, 48405
Maytag, Frigidaire, Tappan, Westinghouse, Partners Choice	91871X

Conformax	HRVX00H, IVL XXX, NUTR 130, VA- 80, VA-30000, RC-120, VE-25, 160XXX, 300, 350, 400
Carrier, Bryant, Day & Night, Payne	VA3AAXXXX, VB5AAXXXX, VC5AAXXXX, VL3AAA0XX, HRVBBLHAXXXX, HRVBBLHUXXXX, HRVBBLVUXXXX, HRVBBSVUXXXX, HRVCCLHAXXXX, HRVCCLHUXXXX, HRVCCLVUXXXX, HRVCCSVUXXXX, ERVBBLHAXXXX, ERVBBLHUXXXX, ERVCCLHAXXXX, ERVCCLHUXXXX
Heil	HRV XX5 XRC
Rheem, Rudd, Protech, Weatherking	84-XRVX00
Sears	OPTIMUM
York	5263554X000
vänEE, Husch	160XXXX, 43XXX, 45XXX, 48405
Maytag, Frigidaire, Tappan, Westinghouse, Partners Choice	91871X

Customers are also advised that if they do have one of these affected units to immediately turn it off and contact Venmar Ventilation Inc. as soon as possible

Les clients dont l'échangeur d'air est visé par le rappel doivent immédiatement éteindre leur appareil et communiquer dans les plus brefs délais avec Venmar Ventilation inc. au 1-888-441-4645.

at 1-866-441-4645.

The hazard identified is the motor in the air exchanger can overheat posing a fire hazard to consumers.

Venmar : <http://www.venmar.ca/safety-upgrade-program.html>

Government of Canada :
<http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/42133r-eng.php>

Le danger est lié au moteur de l'échangeur d'air, qui peut surchauffer et risquer de déclencher un incendie.

Venmar : <http://www.venmar.ca/programme-amelioration-de-la-securite.html>

Gouvernement du Canada :
<http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/42133r-fra.php>



Douglas Browne

Fire Marshal / Prévôt des incendie



Mike Mallery

**Acting Chief Fire Inspector / Inspecteur-chef en
sécurité-incendie par intérim**



OFFICE OF THE FIRE MARSHAL – BUREAU DU PRÉVÔT DES INCENDIES

364, rue Argyle Street, Fredericton, NB / (N.-B.) E3B 1T9 – Tel / Tél. : 506-453-2004 – Fax / Téléc. : 506-453-2307